

SRAM Rückruf für ZIPP 88 Naben

SRAM führt in Kooperation mit der CPSC (Consumer Product Safety Commission) einen Rückruf für ZIPP 88v6, 88v7 oder 88v8 Aluminium Vorderrad-Naben durch. Die Flansche können versagen und einen Unfall verursachen.

Die Vorderrad-Naben haben keinen UPC Code und keine Serien-Nummer. Die betroffenen ZIPP 88v6, 88v7 und 88v8 Aluminium Vorderrad-Naben können trotzdem durch das Vorhandensein eines abnehmbaren Flanschrings identifiziert werden. Die Geometrie ist bei allen drei betroffenen Modellen gleich. Die Modelle wurden in vielen unterschiedlichen Farbvarianten angeboten, z.B. Schwarz, Silber oder Falcon-grau.



Bild 1: ZIPP 88v6, 88v7 und 88v8 Vorderrad-Nabe - betroffene Version

Bild 2 & 3: ZIPP 88v6, 88v7 and 88v8 front hub - affected version

(hier in Schwarz)



(hier in Falcon-grau)



SRAM Rückruf für ZIPP 88 Naben

Bild 4: Spätere Version der ZIPP 88v9 Vorderrad-Nabe – nicht-betroffene Version



Bild 5:
Betroffene Flanschrings und Sicherungsmutter (Silber)



SRAM Rückruf für ZIPP 88 Naben

Bild 6: Beispiel einer betroffenen Nabe (Schwarz) eingespeicht in Laufrad



Verbraucher sollten Fahrräder mit den vom Rückruf betroffenen Zipp Vorderrad-Naben ab sofort nicht mehr benutzen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit SRAM oder einem Fahrradhändler auf, um die Nabe kostenlos austauschen zu lassen.

Wir rufen die Kunden auf, ihren SRAM und Zipp Händler aufzusuchen. Weitere Informationen finden sie auch unter www.sram.com oder www.zipp.com. Auf der Website finden sie ganz oben ein Feld mit „Recall Information“.